

## FICHE TECHNIQUE

WGL

Désignation :  
Veste de soudeur

Taille :  
M, L ,XL et 2XL

Coloris :



Descriptif :  
Veste en cuir croûte de bovin. Fermeture à pressions sous rabat cuir.

Matériaux :  
Croûte de bovin. Boutons métalliques.

Instruction d'emploi :  
Contre les risques mécaniques et thermiques, utilisé pour le soudage ,  
la métallurgie, la sidérurgie, les travaux à proximité des fours...  
Ne pas utilisé en cas de danger de risques chimiques, microbiologiques électriques.

Limites d'utilisation :  
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi  
ci-dessus.

Instructions de stockage :  
Stoker au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine .

Instructions de nettoyage/ d'entretien  
Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :  
Conforme au directives 89/686/CEE et à la norme Européenne EN470-1.

