

FICHE TECHNIQUE

WELDER

Désignation:

Gant soudeur tout croûte de bovin

Taille:

10

Coloris:

Rouge

**Descriptif:**

Gant soudeur tout croûte de bovin, pouce palmé, passepoils de renfort aux coutures, manchette en croûte de bovin, entièrement doublés coton. Longueur 35 cm.

Matériaux:

100 % cuir et cousu en fil coton.

Instruction d'emploi:

Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques, utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, les travaux à proximité des fours...

Ne pas utiliser en cas de danger de risques chimiques, microbiologiques électriques.

Limites d'utilisation:

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage:

Stoker au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine.


Instructions de nettoyage/ d'entretien

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances:

Conforme aux directives 89 /686 / CEE et la Norme Européenne EN388 : 2003 et EN407 : 2004

Homologation: attestation délivrée par SATRA REF - SPC0 18 54 67 /1 02 2 /6 organisme notifié n° 0321.



3 1 32

- 3 : Résistance à l'abrasion
- 1: Résistance à la coupure par tranchage
- 3 : Résistance à la déchirure
- 2 : Résistance à la perforation



41 3X4X

- 4 : Comportement au feu
- 1: Chaleur de contact
- 3: Chaleur convective
- X: Chaleur radiante
- 4: Petites particules de métal
- X: Grosses particules de métal